



Wenn die Mute Schaltung nicht genügend Isolation bringt
 (man hört während des Empfangs etwas vom Sender)
 T30 austauschen gegen BS170, R120 entfernen.