



SPULENSEITE


an ST1




an St 3



an ST4



an ST5



Schalter des Dippers von unten (Lötseite) gesehen.
Aus / Ein bezeichnen die Stellung des Schaltknebels
Drähte der vorkonfektionierten Kabel kürzen und
Farben wie hier gezeichnet anlöten

Vorsicht, die Schalter sind empfindlich gegen Überhitzung!
sw=schwarz, br=braun, rt=rot, nil= kein Draht